

本地船只咨询委员会

在船湾海设置陡峭海床标志浮标

目的

请各委员备悉附件中大埔民政事务处就标题事宜的数据文件。

海事处

2022 年 6 月 21 日

在船湾海设置陡峭海床标志浮标

目的

本数据文件旨在向委员介绍在船湾海设置陡峭海床标志浮标的情况，请各委员备悉相关细节。

背景

2. 2019年大埔船湾沙栏陈屋村对开海面发生数宗捉蚬摸蟹溺毙意外事故[见附件一]。当区持份者均表关注，他们认为海床有明显陡峭位置是引致事故的主要原因。为了避免意外再次发生，政府获当区持份者支持，在船湾沙栏对开船湾海面，海床深度有明显陡峭的位置设置标志浮标，并在汀角路设置指示牌，藉以提醒公众人士注意安全。

陡峭海床标记浮标


3. 政府当局在船湾海海床深度有明显陡峭位置设置了十个标志浮标。有关标志浮标的位置图，载于附录 A。

4. 标志浮标和锚定装置的图样，载于附录 B。上述黄色浮标是由塑料材料制成并设有闪光黄 30 次/分的闪光灯。

5. 请各委员备悉载列于第 2 至 4 段的相关细节。如对相关事宜有任何查询，请致电 2654 1233 或电邮至 ryan_kn_lam@had.gov.hk 与大埔民政事务处林国男先生联络。

大埔民政事务处
2022 年 6 月

Appendix A: Map of the “Steep Seabed Area” in Shuen Wan Hoi
 附录 A：船湾海“陡峭海床”的位置图



地點：大埔. 沙欄 日期：2021年12月5日 設置“陡峭海床”警示浮標

不宜作航行用途

Appendix B: Design and Wordings of Marker Buoys
附录 B：标志浮标的设计和字样

