

本地船隻諮詢委員會

在船灣海設置陡峭海床標誌浮標

目的

請各委員備悉附件中大埔民政事務處就標題事宜的資料文件。

海事處

2022 年 6 月 21 日

## 在船灣海設置陡峭海床標誌浮標

### 目的

本資料文件旨在向委員介紹在船灣海設置陡峭海床標誌浮標的情況，請各委員備悉相關細節。

### 背景

2. 2019年大埔船灣沙欄陳屋村對開海面發生數宗捉蜆摸蟹溺斃意外事故[見附件一]。當區持份者均表關注，他們認為海床有明顯陡峭位置是引致事故的主要原因。為了避免意外再次發生，政府獲當區持份者支持，在船灣沙欄對開船灣海面，海床深度有明顯陡峭的位置設置標誌浮標，並在汀角路設置指示牌，藉以提醒公眾人士注意安全。

### 陡峭海床標記浮標

3. 政府當局在船灣海海床深度有明顯陡峭位置設置了十個標誌浮標。有關標誌浮標的位置圖，載於附錄 A。

4. 標誌浮標和錨定裝置的圖樣，載於附錄 B。上述黃色浮標是由塑膠材料製成並設有閃光黃 30 次/分的閃光燈。

5. 請各委員備悉載列於第 2 至 4 段的相關細節。如對相關事宜有任何查詢，請致電 2654 1233 或電郵至 [ryan\\_kn\\_lam@had.gov.hk](mailto:ryan_kn_lam@had.gov.hk) 與大埔民政事務處林國男先生聯絡。

大埔民政事務處  
2022 年 6 月

20

# 夜潛捉蟹男遭湧浪捲走溺斃

大埔三門仔前晚潛水捉蟹時疑被沖走失蹤男子，昨午多名親友到現場燃點香燭冥鏹拜祭後數小時，消防員離岸約一百米的海底將他撈獲，惜救起後證實死亡，多名親友得悉傷心痛哭及激動。

**死**者姓詹(二十七歲)，未婚，與家人同住元朗。前晚八時許，他與一名好友到三門仔海灘，穿上蛙鞋及戴手套等裝備後，落海夜潛捉蟹。至深夜十一時許，詹疑氣力

不繼，返回岸時，疑正值退潮，海中突有暗湧將他捲出海。事主掙扎呼救，其間連蛙鞋亦脫落；友人見狀即游近伸手欲拖他回岸，但對方已失去蹤影。

友人慌忙大驚呼叫，附近一名女村民聞救命聲發現有人被海浪沖走報警。消防員到場後一字排開逐個範圍搜索，水警小艇隊亦在外圍協助搜救，但僅尋回事主脫落的一對蛙鞋。昨清晨五時許，因天文台發出黃雨警告信號，視野不清，救援人員一度暫停搜索，直至黃雨取消後恢復搜救。

昨早十一時，詹的五名親友在岸邊燃點香燭冥鏹拜祭，又向海中說：「快些返來呀！」至下午四時，消防員在離岸約一百米一處深水區水底尋回事主，惜救返岸後證實死亡。多名親友到場得悉噩耗十分傷心，部份人情緒激動落淚，須親友上前安慰。



死者家屬傷心痛哭。

## 校巴失控撞棚架 12學童傷





東網

APOTHIC 中秋優惠

凡於優惠期內購買APOTHIC 紅白酒系列，可享中秋優惠！

優惠期：2019年9月30日至9月19日

按此了解更多

港澳版 > 新聞 > 港澳



2019年9月12日 (四)

32°C

交通/天氣

繁體 简体

# 男子三門仔夜潛摸蟹遇溺 送院返魂乏術

09月11日(三) 08:49更新  
02:58建立

推介 219


分享

Tweet

更多新聞短片

P. 2/3

0:27 / 0:27



一名男子在三門仔夜潛摸蟹遇溺身亡。

1/6

昨日(10日)晚上10時27分，一名姓梁(42歲)男子，被途人發現在大埔三門仔路對開約300米海面載浮載沉，他其後由消防救起，惟已陷昏迷，送抵大埔那打素醫院搶救後，惜終告不治。

警方調查後，相信事發時，事主偕友人在海上水深及胸的位置進行浮潛及捉蟹，期間意外遇溺，事件無可疑。死者親友趕至醫院了解，驚聞噩耗傷心不已。

據了解，梁任職私人司機，在今年一月曾經到上址夜潛。昨日他與兄長及一名友人，於晚上近9時，帶同浮潛裝備到上址再夜潛捉蟹。約1小時後，同行人士發現梁失蹤，消防在離岸約30米海面，發現事主的電筒，經進一步搜索後尋獲事主，梁的身上沒有明顯傷痕，惟陷入昏迷，由救護車送院搶救後不治。

大事件

16170

2019/09/12 11:30 更新

- 逃犯末路
- 沙中線工程醜聞
- 港珠澳大橋
- 東網專題
- 麻疹疫情
- 港故
- 每日一片
- 酷刑聲請

東網最高瀏覽

- 16 警棍當武士刀揮舞 警員大玩旋轉踢腳惹訕笑 [港澳]
- 17 a記同學會聚會 袁文傑：溫馨又燦爛 [巨星]
- 18 東方日報A1：商戶憤怒投訴 庸官懶理續硬推 [港澳]
- 19 輕鐵建安站附近路軌現裂紋 505線往三聖方向改道 [港澳]
- 20 網民熱話：茶仔創意菜？中式牛柳豬肉版 網

感謝您瀏覽東網。請按入詳細閱讀本網站所載之使用條款及細則和私隱政策聲明，並須確定您同意接受有關條款及聲明的約束才可繼續瀏覽。


同意及關閉

P.3

首頁 › 即時新聞 › 香港

## 大埔12歲男童遇溺亡 死者親友認屍神情哀傷

© 2019-09-23 12:45 香港




死者親友認屍後離開，神情哀傷。歐陽偉光攝

大埔汀角路近龍尾灘上周六，一名12歲男童與朋友摸蜆期間，懷疑遇溺，送院搶救後死亡。今早10時許，死者多名親友富山殮房認屍，包括男童父親，他們神情哀傷，逗留至中午12時半始離開，不發一言。

事發在上周六(21日)下午3時，一名12歲姓張男童到海邊浮潛期間懷疑遇溺，高呼救命，2名在岸邊的朋友聽到上前，但男童已經被海水淹沒不知所蹤，同行友人慌忙報警求助。消防接報到場搜索，又派出蛙人落海搜救，而政府飛行服務隊派出直升機在上空盤旋搜索。

至當晚7時許，搜救人員將男童救起，男童被救起時已無知覺，男童數名親友在場嚎哭。男童由救護車送往大埔那打素醫院後證實死亡。


Appendix A: Map of the “Steep Seabed Area” in Shuen Wan Hoi  
 附錄 A：船灣海“陡峭海床”的位置圖



地點：大埔. 沙欄      日期：2021年12月5日      設置“陡峭海床”警示浮標

不宜作航行用途

Appendix B: Design and Wordings of Marker Buoys  
附錄 B：標誌浮標的設計和字樣



English Version:

STEEP SEABED

Chinese Version:

陡峭海床

Nylon Rope  
(尼龍繩)

Steel Anchor  
(鐵錨)

約 3 米至 5 米長

