



## 海事工業安全警示

### 一名躉船船員被墮下的吊機滑輪組擊中而死亡

- 1) 日期： 2020 年 3 月
- 2) 時間： 早上
- 3) 地點： 土瓜灣避風塘
- 4) 船隻： 躉船
- 5) 摘要：

一艘躉船停泊於土瓜灣避風塘內，船艙放置了一些承載沙石的大型鋼製容器，而船上工人正將該等容器進行切割解體。一個早上，船艙中的大型鋼製容器已被切割至剩下底部；接着的工作需要將容器吊起及反轉，以便將容器內剩餘的沙石傾倒出來。因為需要吊起容器，兩名躉船船員便將兩條大型的鋼索扣掛到躉船吊機的主吊鈎上。就在他們剛完成該工作時，吊機的輔吊吊索突然折斷，導致所附的吊鈎及滑輪組隨即墮下。不幸地，一名正在下方工作的船員被墮下的吊機部件擊中而身亡。

目前，意外的調查正在進行中。

#### 6) 個案警示：

- 作為良好操作習慣，應對各起重裝置及起重工具先進行檢查及功能測試方才使用。
- 工程進行時，應提供足夠及有效的工程監督。需要時，應向受僱人重述風險評估的結果及安全工作程序。

#### 7) 相關法例：

- 《商船(本地船隻)(工程)規例》(第 548I 章)第 26 及 27 條 - 「關於起重裝置及起重工具的一般安全規定」
- 《商船(本地船隻)(工程)規例》(第 548I 章)第 23 條 - 「工程負責人及僱主的一般責任」

#### 免責聲明

本安全警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如船長/船東/工程負責人及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，海事處概不負責。