

海事處佈告 2010 年第 187 號

(航行及航海技能安全守則)

繫泊工作安全

在一艘非自航鋼躉靠泊碼頭時，船上一名水手踏上碼頭準備繫纜，不料毗鄰一艘非自航鋼躉的繫纜突然斷裂，把他擊中。

2. 調查事故後發現，擬靠泊的躉船曾撞向已繫泊的躉船，突如其來的撞擊力牽扯到後者的繫纜，使之斷裂。

3. 為免日後再發生同類意外，所有船隻的船東和船長務須留意以下重要忠告：

- 所有在船上或岸上工作的船員，應避免在任何繫纜的反彈區內停留；以及
- 密切留意繫纜狀況，如有損耗即予更換。

海事處處長譚百樂

香港特別行政區政府海事處

2010 年 12 月 7 日

檔號： MAI/P 901/080-2009