

# **海事處佈告 2011 年第 90 號**

(海事工業安全)

## **海上安全裝卸貨物**

一艘本地非自航鋼躉以其人字吊臂起重機把卷裝鋼片由一艘遠洋船轉載至一艘中國籍內河船。貨物裝卸期間，人字吊臂起重機的轉向鋼絲纜索斷裂，導致卷裝鋼片突然擺動，撞向一名在內河船上工作的水手。該名水手其後在醫院證實不治。

2. 意外調查發現，斷裂的轉向鋼絲纜索欠缺妥善保養，且未有加上潤滑劑，以致老化並過早損耗，於裝卸貨物時斷裂。

3. 為免日後再發生同類意外，所有船隻的船東、船長和負責人務須留意以下重要忠告：

- 確保所有鋼絲纜索均定期妥善保養和加上潤滑劑；以及
- 確保所有鋼絲纜索均按《商船（本地船隻）（工程）規例》的規定經合資格的人檢查。

**海事處處長譚百樂**

香港特別行政區政府海事處

2011 年 9 月 1 日

檔號：MAI/P 903/007-2010