

海事處佈告 2011 年第 85 號

(海事工業安全)

各層集裝箱之間的安全通道

一名內河船船長從船上貨艙集裝箱第三層攀上第四層集裝箱頂部時未有使用適當的梯子，結果墮下艙底，其後在醫院證實不治。

2. 調查發現，船長很可能是在攀上集裝箱時失足或滑倒，以致墮下艙底。

3. 為免日後再發生同類意外，所有船隻的船東、船長和負責人務須留意以下重要忠告：

- 所有參與貨物裝卸工作的人員前往或離開單層集裝箱的頂部時，或者攀上或攀下堆疊集裝箱另一層時，應使用適當的梯子；以及
- 梯子須妥為繫固，以防滑動。

海事處處長譚百樂

香港特別行政區政府海事處

2011 年 8 月 16 日

檔號：MAI/P 903/029-2010