



海事工業安全警示

一名內地船員裝載貨櫃時失足墮下艙底

- 1) 日期： 2022 年 3 月
- 2) 時間： 傍晚
- 3) 地點： 某貨櫃場海旁
- 4) 船隻： 內河船
- 5) 摘要：

某天傍晚時分，在某貨櫃場的海旁，一艘內河船繫泊在一艘躉船旁邊以便進行裝載貨櫃。該躉船利用船上的起重機一次過將一碼共三隻空載貨櫃從岸上吊運到內河船上，並放於船艙中第二層的貨櫃頂上，兩名內河船船員便爬到該三隻貨櫃頂上為其解鈎及移除吊索，在工作過程中，其中一人不幸失足從三層高的櫃頂墮到 7.8 米下的艙底。該名船員立即被送往醫院搶救，但最終因傷重不治。

目前，意外調查仍在進行中。

6) 個案警示：

- 作為良好操作習慣，以櫃頂吊索處理貨櫃時，每一吊不應處理多過兩隻空載貨櫃。
- 任何人士在高空作業或沒有圍欄的邊緣旁工作時，對高空下墮的危害應經常保持警惕。任何時候或任何環境下，應盡可能提供防護措施。

7) 相關法例：

- 《商船(本地船隻)(工程)規例》(第 548I 章)第 61 條 - 「通往貨櫃頂的安全通道及在貨櫃頂安全工作等」

免責聲明

本安全警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如船長/船東/工程負責人及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，海事處概不負責。